

## PANEL FOTOGRÁFICO LIQUIDACIÓN DE OBRA



**COLOCACIÓN DE CARTEL DE OBRA** 



TRABAJOS DE RETIRO DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN ÁREA DE TRABAJO





CHARLAS DE SEGURIDAD EN OBRA.



VISITA DEL EQUIPO DE CONTRALORÍA EN OBRA





HABILITADO DE ACERO Y ENCOFRADO EN MURO PANTALLA PARA SÓTANO.



**DESENCOFRADO DE MUROS PANTALLAS** 





TRABAJOS DE EXCAVACIÓN PARA CIMENTACIÓN



HABILITADO DE ACERO Y ENCOFRADO DE CIMENTACIÓN








INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIONES SANITARIAS PARA VACIADO DE LOSA CONCRETO F'C=210 KG/CM2



Departamento de Departamento de Lima, Perú ima, Perú 154 µ


HABILITADO DE ACERO, ENCOFRADO DE COLUMNAS Y PLACAS





CHARLAS DE SEGURIDAD A TODO EL PERSONAL DE OBRA





VACEADO DE CONCRETO EN LOSA DE TECHO: CONCRETO F'C=210 KG/CM2

\_\_\_\_



Local 2d sept 2024 64 sept 2024 11:09:55 SMC Provincia de Lima Altitud 136.9m /elocidad:0.5km/h

ENCOFRADO Y VADEADO DE COLUMNAS Y PLACAS CONCRETO F'C=280 KG/CM2







ENCOFRADO Y VACEADO DE CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 EN ESCALERAS



Network 21 sept 2024 15:09:09 GMT-05:00
Local, 21 sept 2024 15:09:09 GMT-05:00
12:352.566 5:76:593.89 W
92 E
117 Loma De Las Amarilis
Prolongación Beriavides 3 Etapa
Santiació de Surco
Fro virois de Lima
Alitida 40:2m
Velocida 0 8km/h.



VACEADO DE CONCRETO EN LOSA DE TECHO: CONCRETO F'C=210 KG/CM2

\_\_\_\_






EJECUCIÓN DE CHARLAS DE SEGURIDAD Y REALIZACIÓN SIMULACROS EN OBRA









EJECUCIÓN DE PRUEBAS AMPERAJE DE POZOS A TIERRA Y PRUEBAS HIDRÁULICAS EN SSHH EN SÓTANO

\_\_\_\_





**ASENTADO DE LADRILLOS EN 4TO NIVEL** 



ASENTADO DE LADRILLO EN FACHADA 3ER Y 4TO NIVEL




ASENTADO DE MURO CON LADRILLO SILICO CALCAREO TIPO P-12 CON ALVEOLOS PARCIALMENTE RELLENOS, RESISTENCIA AL FUEGO 120MIN





PINTADO DE CIELO RASO EN PRIMER NIVEL






**TARRAJEO DE FACHADA** 



**COLOCACIÓN DE MARCOS EN LOS ASCENSORES** 






**INSTALACIÓN DE TUBERÍAS COLGANTES EN SÓTANO 1** 



**INSTALACIÓN DE JET FAN EN SÓTANO 1** 





TARRAJEO DE ESCALERAS DE EMERGENCIA




APLICACIÓN DE PRIMERA CAPA DE MICROTEXTURADO EN AZOTEA





APLICACIÓN DE MICROTEXTURADO EN FACHADA





**COLOCACIÓN DE PISO SPC** 

\_\_\_\_





**ENCHAPE DE SERVICIOS HIGIÉNICOS** 





**INSTALACIÓN DE EQUIPOS EVAPORADORES** 



**INSTALACIÓN DE INYECTORES EN EL NIVEL 4 Y 5** 






**INSTALACIÓN DE MANGAS Y REJILLAS** 




INSTALACIÓN DE EQUIPOS EVAPORADORES EN ZONA DE MONITOREO Y CONTROL

,







INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE COBRE EN TODAS LAS OFICINAS



## INSTALACION DE CONDENSADORES EN AZOTEA DEL EDIFICIO





INSTALACIÓN DE TUBERÍAS EMT Y CAJAS DE PASO



**COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR Y TABLEROS EN AZOTEO** 



·




**PEINADO DE TABLERO** 

**TABLERO EN CUARTO DE BOMBAS** 











COLOCACIÓN DE PISO ALFOMBRA DE ALTO TRANSITO RESISTENTE AL FUEGO, INCL. ACCESORIOS









**COLOCACIÓN DE COBERTURA SOL Y SOMBRA** 







INSTALACIÓN DE MUEBLES TIPO MF-01, 02, 03, 04





COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO DE ACUERDO A DETALLE DE PLANOS DE ARQUITECTURA




**COLOCACIÓN DE MAMPARAS** 





MURO CORTINA SISTEMA STICK CON VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E=8MM





TRABAJOS DE PINTURA EN SÓTANO (SEÑALIZACIÓN)



INSTALACIÓN DE EQUIPOS FLUXÓMETROS, LAVATORIOS, APARATOS SANITARIOS Y CAJAS DE VÁLVULAS

-





VISTA EDIFICIO DESDE JR. DE LOS CRISANTEMOS



VISTA PRINCIPAL DE EDIFICIO DESDE JR. MORRO SOLAR