


4.6. Panel Fotográfico




Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150


HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C
CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL

959 502 606
01 - 3464250



Se aprecia pintura y sus señalizaciones horizontales y verticales en Ca. Salvador Gutiérrez.





Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C
CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se aprecia pintura en gibas, franja peatonal y sardinel en veredas en Ca. Salvador Gutiérrez.





Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150




HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C
CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



En la toma fotográfica se aprecia la modificación de los martillos de berma central y así mismo señalizaciones horizontales en Ca. Salvador Gutiérrez.




Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150


HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C
CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



En la toma fotográfica se aprecia la modificación de los martillos de berma central y así mismo señalizaciones horizontales en Ca. Salvador Gutiérrez.





Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150


HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



En la toma fotográfica se aprecia la modificación de los martillos de berma central y así mismo señalizaciones horizontales en Ca. Salvador Gutiérrez.



Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C
CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se aprecia instalación del cerco de madera y cartel de acopio de maleza, según indica los planos.



Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150

HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



se aprecia en la toma fotográfica el inicio del tendido de la carpeta asfáltica de 2" y así mismo también muestra para la prueba marshal.



Jesús

Ing. Justo Vizcarra Menacho
 INCOE - EN J GAVI
 CIP 68150




29 abr 2024 2:23:34 p. m.
 12°7'13.962"S -77°0'57.456"W ±2.00m
 7° N
 Provincia de Lima
 Altitud: 145.6m
 Velocidad: 0.3km/h
 #control de temperatura Av. roca y boloña

HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F. GUEVARA M.
 GERENTE GENERAL




Se aprecia temperatura del asfalto de 157.10°, tendido del asfalto en laterales y rodillo neumático.





Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se aprecian las actividades del tendido del pavimento flexible y asi mismo muestra para los ensayos marshal



Mencionamos de Servicio de Maquinaria Urogacha Puz Racay y Deletta. Muestra de Muestra Asfaltica. M3 B10-B13 Geometrico Peris SBC



Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150

HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CÉSAR F GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Tendido del geotextil no tejido, extendedora de asfalto y cuadrilla para el tendido de la carpeta asfáltica e = 2"



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL

Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150



Se aprecia el tren de asfalto con la cuadrilla y así misma colocación del geotextil no tejido.





 Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
 INGENIERO CIVIL
 CIP 68150

HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

 CESAR F. GUEVARA M.
 GERENTE GENERAL



Se aprecia el tren de asfalto con la cuadrilla y así misma colocación del geotextil no tejido.





 Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
 INGENIERO CIVIL
 CIP 68150



 HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C
 CESAR F. GUEVARA M.
 GERENTE GENERAL



Trabajos del tendido de asfalto y así mismo se delimita las calles con cachacos y vigías por seguridad.




Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150

HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C


CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se aprecia colocación del geotextil para en toda la vía incluido cruces de las calles.





Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150


HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C


CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se aprecia colocación del geotextil para en toda la vía incluido cruces de las calles.




Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150


HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CÉSAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se aprecia colocación del geotextil para en toda la vía incluido cruces de las calles.





Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C
CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se procede a la compactación de la carpeta asfáltica con rodillo neumático y así mismo preparación a nivel de base del bacheo profundo.






Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C
CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se aprecia la ejecución de los bacheos profundos y así mismo se procederá en paralelo vaciado de concreto hasta nivel para colocar carpeta asfáltica





Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C
CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se aprecia en la toma fotográfica encofrado y vaciado de concreto en sardinel de la cuadra 02 de la Av. Roca y Boloña de la partida ampliación de vía.

HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL




Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150



Se aprecia en la toma el vibrado del concreto de sardinel en ampliación de vía y así mismo conformación con material de préstamo (afirmado), para la ampliación de vía.



2.10.14
 Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
 INGENIERO CIVIL
 CIP 68150

HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F. GUEVARA M.
 GERENTE GENERAL



Se verifican los controles y niveles del material de préstamo para la ampliación de vía y así mismo se procede a la compactación.



20m

Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150

HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F GUEVARA M.
GERENTE GENERAL




Conformación de material de préstamo y encofrado de sardinel de la ampliación de vía.




Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150

HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CÉSAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Encofrado de sardinel y control de los niveles en ampliación de vía.




Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150

HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Encofrado de sardinel peraltado y así mismo vaciado de concreto y vibrado para la ampliación de vía.




Ing. Justo E. Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150

HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se aprecia el vaciado de concreto y vibrado para la ampliación de vía.



Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150

HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se aprecia el vaciado de concreto y vibrado para la ampliación de vía.



WJN

Ing. Justo Elvin Mizarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150

HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se aprecia en las tomas fotográficas, curado de vereda de concreto con aditivo membrana curador, así misma compactación de subrasante y tendido de material de préstamo para la ampliación de vía de la cuadra 03 de la Av. Roca y Boloña.



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CÉSAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL

Ing. Justo Elvin Vizcerra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150



Se aprecia compactación de subrasante y relleno con material de préstamo afirmado para la ampliación de vía




Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150


HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C
CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se aprecia el Encofrado de martillo en Av. Roosevelt y así mismo habilitación de las protecciones colectivas.




Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150


HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CÉSAR F. GUEVARAM.
GERENTE GENERAL



Se aprecia material de préstamo (afirmado) a nivel de base para la ampliación de vía



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CEGAR F GUEVARA M.
GERENTE GENERAL

Ing. Justo E. Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150



Se aprecia en las tomas fotográficas conformación y compactación del material de préstamo (afirmado a nivel de base) en martillos y bermas central.




Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150

HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se aprecia densidad de campo a nivel de base en ampliación de vía en cuadra 01 de la Av. Roca y Boloña lado izquierdo y así mismo implementación del sendero peatonal correspondiente a las protecciones colectivas.



Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150


HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F GUEVARA M.
GERENTE GENERAL




Se aprecia en la toma fotográfica que se procedió a la excavación para el ensanche de vía en cuadra 01 de la Av. Roca y Boloña y así mismo a continuación se procede a la conforma del material de préstamo y su compactación.


 Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
 INGENIERO CIVIL
 CIP 68150


 HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F. GUEVARA M.
 GERENTE GENERAL



Se aprecia que en obra se cuenta con vigías durante las actividades de obra y así mismo compactación del afirmado a nivel de base en el ensanche de vía.

Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150

HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se aprecia en la toma fotográfica que se habilita las protecciones colectivas en cuadra 02 de la Av. Roca y boloña y así mismo también habilitación de senderos peatonales.





Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150





HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C
CÉSAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se aprecia en las tomas fotográficas el inicio del tendido de la carpeta asfáltica, previo a ello colocación del geotextil no tejido, iniciando desde la cuadra 12 de la Av. Roca y Boloña, lado derecho.




Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150


HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C
CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se aprecia compactación de la carpeta asfáltica con ayuda del rodillo tandem y rodillo neumático para su acabado.





Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150


HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CÉSAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Espaciadora y cuadrilla del tren de asfalto en el tendido de la carpeta asfáltica y así mismo se aprecia su acabado con el apoyo de los rodillos tándem y neumático.



Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150

HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C


CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se aprecia el inicio del tendido de la carpeta asfáltica en cuadra 12 de la Av. Roca y Boloña lado derecho y así mismo su acabado de la carpeta asfáltica en los bordes con las bermas laterales.




Ing. Justo Elvir Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C
CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Acabado de la carpeta asfáltica con rodillo tándem y liso y así mismo se continua con el tendido de la carpeta asfáltica de 2", se aprecia la cuadrilla del tren de asfalto.




Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se continua con el tendido de la carpeta asfáltica de E = 2" y se aprecia la cuadrilla del tren de asfalto.




Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150


HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL




Se continua con el tendido de la carpeta asfáltica de E = 2" y se aprecia la cuadrilla del tren de asfalto.





Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se aprecia en las tomas fotográficas la ejecución de la partida BACHEO PROFUNDO, se están tomando la indicación según plano de BACHEO.





Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150




HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C
CÉSAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se aprecia en las tomas fotográficas la ejecución de la partida BACHEO PROFUNDO, se están tomando la indicación según plano de BACHEO.





Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150


HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C
CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL




23 mar. 2024 9:55:57 a. m.
1229 Avenida Roca y Boloña



23 mar. 2024 9:55:55 a. m.
1229 Avenida Roca y Boloña



23 mar. 2024 10:27:30 a. m.
1181 Avenida Roca y Boloña




23 mar. 2024 10:16:16 a. m.
1215 Avenida Roca y Boloña
Miraflores

Se aprecia en las tomas fotográficas que se procede al sellado de fisuras en aditivo ELASTOMERICO según indicaciones del expediente técnico.


 Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
 INGENIERO CIVIL
 CIP 68150


HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C




 CESAR F. GUEVARA M.
 GERENTE GENERAL



Se aprecia en las tomas fotográficas que se procede al sellado de fisuras en aditivo ELASTOMERICO según indicaciones del expediente técnico.


Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150




HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C
CESAR F GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se aprecia en las tomas fotográficas que se procede al sellado de fisuras en aditivo ELASTOMERICO según indicaciones del expediente técnico.


 Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
 INGENIERO CIVIL
 CIP 68150


 HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C
 CESAR F. GUEVARA M.
 GERENTE GENERAL




Se aprecia en las tomas fotográficas que se procede al sellado de fisuras en aditivo ELASTOMERICO según indicaciones del expediente técnico.

HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C


 Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
 INGENIERO CIVIL
 CIP 68150

 CESAR F. GUEVARA M.
 GERENTE GENERAL




Se aprecia en las tomas fotográficas que se procede al sellado de fisuras en aditivo ELASTOMERICO según indicaciones del expediente técnico.



Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C
CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se aprecia en la toma fotográfica que se está realizando los ensayos de densidad de campo en martillos y así mismo muestras de los testigos de concreto



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150


CECÉSAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Muestreo de los testigos de concreto y así mismo vaciado de concreto en martillos.




Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se aprecia en las tomas fotográficas que se están haciendo uso de las protecciones colectivas.





Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C


CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se aprecia en las tomas fotográficas que se están haciendo uso de las protecciones colectivas.




Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150


HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CÉSAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se aprecia en la toma fotográfica compactación a nivel de base y así mismo procediendo a la prueba de las densidades de campo en martillo.





Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150


HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL




Se aprecia el equipo para dar inicio a las pruebas de las densidades de campo en martillos




Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150


HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C
CESAR F GUEVARA M.
GERENTE GENERAL

Se aprecia en la toma fotográfica demolición y eliminación de sardineles en avenida Roca y Boloña y nivelación de buzones.



Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150



Se aprecia en las toma fotográfica que una vez demolido los martillos, se habilita senderos peatonales.



Justo Elvin Vizcarra Menacho
Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150


HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C
HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F GUEVARA M.
CESAR F GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Según se refleja en la toma fotográfica, luego de las demoliciones de martillos existentes, se procede al acondicionamiento de las protecciones colectivas, añadiendo sendero mpeatonal.





Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C
CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Según las tomas fotográficas se aprecian el fresado de la Av. Roca y Boloña, Lado izquierdo




Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150


HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C
CÉSAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se aprecia en la toma fotográfica, implementación con tachos de basura para evitar contaminación del medio ambiente, así mismo también se continua con el fresado de calles y cruces




 Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
 INGENIERO CIVIL
 CIP 68150


 HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CÉSAR F. GUEVARA M.
 GERENTE GENERAL



Se aprecia el acabado del vaciado de concreto en sardinel.





Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150


HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL




Se aprecia en la toma fotográfica, implementación con tachos de basura para evitar contaminación del medio ambiente, y así mismo encofrado de sardinels.





Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150


HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL




Se aprecia en las tomas fotográficas que se continua con la partida de fresado en Av. Roca y Boloña y así mismo corte del pavimento existente.




 Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
 INGENIERO CIVIL
 CIP 68150

HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C


 CESAR F. GUEVARA M.
 GERENTE GENERAL



Fresado en Av. Roca y boloña y así mismo curado de sardinel con aditivo membrana curador.






Ing. Justo Elwin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Fresado en Av. Roca y boloña y así mismo curado de sardinel con aditivo membrana curador.





Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se aprecia en las tomas fotográficas que se continua con la partida de fresado en Av. Roca y Boloña y así mismo en paralelo trabajos de limpieza con la barredora mecánica.




Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150


HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CÉSAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL




Se procede al vidrado concreto en sardinel en Av. Roca y Boloña.




Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150


HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se procede al vaciado concreto premezclado en sardinel en Av. Roca y Boloña.





Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL




Se aprecia el encofrado y así mismo se toman medidas de seguridad en protecciones colectivas.





Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150


HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C


CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL




Se aprecia en las tomas fotográficas charla de seguridad y prevención de riesgos y así mismo encofrado de sardinel en cuadra 12 lado derecho




Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150

HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se aprecia el fresado de calles en Av. Roca y Boloña y así mismo eliminación de material del fresado



Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150


HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se aprecia el fresado de la Av. Roca y Boloña y así misma eliminación del fresado y limpieza de calles con la barredora mecánica




Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150


HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C
CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL

Se aprecia el fresado de la Av. Roca y Boloña y así misma eliminación del fresado y limpieza de calles con la barredora mecánica



Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150

HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C

CESAR F GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se aprecia que el topógrafo procede al alineamiento del encofrado de los sardineles en cuadra 11 y 12 de la Av. Roca y Boloña




Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150



HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C
CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL




Se aprecia en las tomas fotograficas el fresado de la cuadra 07 de la Av. Roca y Boloña




Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150


HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C
CESAR F. GUEVARA M.
GERENTE GENERAL



Se aprecia en las tomas fotograficas el fresado de la cuadra 07 de la Av. Roca y Boloña

HIGH CONSTRUCTIONS S.A.C



Ing. Justo Elvin Vizcarra Menacho
INGENIERO CIVIL
CIP 68150