

4.4 PANEL FOTOGRAFICO (LIQUIDACION DE OBRA)

OBRA : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACIÓN VISTA ALEGRE, PRIMER SECTOR A Y B, SUB SECTOR 4.1, SECTOR 4, SANTIAGO DE SURCO DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA"

UBICACIÓN : URB. VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA

CONTRATISTA : CONSORCIO INNOVA



FOTO N° 01 PINTURA EN CALLES



FOTO N° 02 PINTURA EN CALLES Y GIBAS



FOTO N° 03 PINTURA EN GIBAS



FOTO N° 04 PINTURA EN CALLES



FOTO N° 05 PINTURA EN CALLES



FOTO N° 06 IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES



FOTO N° 08 IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES



FOTO N° 09 IMPLEMENTACION DE AREAS VERDES